



Picaj sudabil oțel

Picaje sudabile pentru perforarea și obturarea țevilor.

Sunt disponibile diverse modele de picaje sudabile pentru țevile de oțel. După sudarea picajului sudabile pe țevă, țeava poate fi perforată.

Tabelul de mai jos prezintă diferitele tipuri de picaje. Importante pentru a face alegerea corectă sunt detalii precum aplicația, presiunea de funcționare (bar), diametrul și reglementările.

PICAJ (4 bari) DN25 - DN65	Presiune (500 mbar) DN50 - DN400	Presiune(1 bar) DN80 - DN400	Presiune (1 bar) DN400-DN600	Presiune (1 bar) DN600-DN800	Presiune (4 bar) DN80-DN200	Presiune (4 bar) DN250 până la DN400
----------------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	--



1" intern x 1 1/2" extern pentru 1"	Picaj 1 1/2" DN 50 Polsafe r=30	2" bi. x 2 1/2" bu. (r= 62,5 mm) pentru DN80 - DN200	DN 150 (6") pentru DN400- DN600	DN 250 (10") pentru DN600- DN800	2" i. x 2 1/2" bu. (r= 62,5 mm) pentru DN80-DN200	DN 100 (4") pentru DN250-DN400
--	------------------------------------	---	---------------------------------------	--	---	--------------------------------------

1 1/2" intern x 2" extern pentru 1 1/4"	Picaj 1 1/2" DN80 Polsafe r=45	2 1/2" i. x 3" bu. (r= 150 mm) pentru DN250 - DN400
---	-----------------------------------	--

1 1/2" intern x 2" extern pentru 1 1/2"	Picaj 1 1/2" DN100 Polsafe r=55
---	---------------------------------

2" intern x 2 1/2" extern pentru 2"	Picaj 1 1/2" DN125 Polsafe r=70
-------------------------------------	---------------------------------

2 1/2" intern x 3" extern pentru 2 1/2"	Picaj 2" DN150 Polsafe r=80
---	-----------------------------

Picaj 2" DN200
Polsafe r=110

Picaj 2 1/2" DN250 Polsafe r=135

Picaj 2 1/2" DN300 Polsafe r=160